Landslide Early Warning | First warning issued date: 07-11-2026

නායයෑම් පිළිබඳ පෙර අනතුරු ඇඟවීම

மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை

Message ID: LEWM-09-11-2026-2000-03

Update: 3rd update

Validity Period: From 20:00 hrs on 09.11.2026 To 20:00 hrs on 10.11.2026

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය
தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவகம்
NATIONAL BUILDING RESEARCH INSTITUTE

99/1, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 5. 99/1, ஜாவத்தை வீதி, கொழும்பு 5. 99/1, Jawatta Road, Colombo 5.

දුරකථන தொலைபேசி Telephone: 011-2588946, 011-2503431, 011-2500354
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් பணிப்பாளர் நாயகம் Director General: 011-2505149
ෆැක්ස් தொலைநகல் Fax: 011-2502611
වෙබ් අඩවිය இணையத்தளம் Website: www.nbri.gov.lk
ඊමේල් மின்னஞ்சல் E-mail: info@nbri.gov.lk

Warning level 1: Watch Color Code: Yellow අදියර 1 : විමසිලිමත් වර්ණ කේතය: කහ எச்சரிக்கை மட்டம் 1: அவதானிப்பு வர்ண குறியீடு: மஞ்சள்	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 75mm, if the rain continues, be watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence. පසු ගිය පැය 24 තුල වර්ෂාපතනය 75mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑමේ, බෑවුම් කඩා වැටීමේ, ගල් පෙරළීමේ, පස් කණ්ඩි කඩා වැටීමේ සහ පොළොව ගිලා බැසීමේ අවදානම පිළිබඳව විමසිලිමත් වන්න. குடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 75 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுகை, பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களுக்கான அவதானிப்புடன் இருக்கவும்.
Warning level 2: Alert Color Code: Amber අදියර 2 : අවධාන වර්ණ කේතය: ඇම්බර් எச்சரிக்கை மட்டம் 2: எச்சரிக்கை வர்ண குறியீடு: செம்மஞ்சள்	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 100 mm, if the rains continue, be on alert on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cut failures and ground subsidence, being ready to evacuate to a safe location if the need arises. පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 100 mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිලා බැසීමේ සහ පස් කණ්ඩි කඩා වැටීම් අවධානම පිළිබඳ අවධානයෙන් සිට අවශ්‍ය වුවහොත් ආරක්ෂාකාරී තැනකට යාමට සූදානම් වන්න. குடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 100 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து-விழுகை, பாறை-விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து-விழுகை மற்றும் தரை-உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களையிட்டு எச்சரிக்கையுடன்- தேவையேற்படின் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேறும் தயார் நிலையில் இருக்கவும்.
Warning level 3: Evacuation Color Code: Red අදියර 3 : ඉවත්වීම වර්ණ කේතය: රතු எச்சரிக்கை மட்டம் 3: வெளியேறுகை வர்ண குறியீடு: சிவப்பு	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150 mm, if the rains continue, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence. පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 150mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිලා බැසීම් සහ පස් කණ්ඩි කඩා වැටීමේ අනතුරු වලින් වැලකීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න. குடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 150 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுகை, பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் அபாயங்களை தவிர்ப்பதற்காக பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு வெளியேறவும்.

Locations for Potential Risk නායයෑමේ අවදානම පැවතිය හැකි ප්‍රදේශ கனதியான அபாயமுள்ள இடங்கள்			
District	**Level 1 (Yellow)**	**Level 2 (Amber)**	**Level 3 (Red)**
Badulla	* Ella and Meegahakivula Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	Passara Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	
Colombo	Seethawaka and Padukka Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Galle	Elpitiya, Thawalama and Karandeniya Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	* Nagoda Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	
Kalutara	Bulathsinhala, Walallawita, * Agalawatta, Palindanuwara, Ingiriya and * Mathugama Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Kandy	* Doluwa, * Pasbage Korale, * Udapalatha, Yatinuwara, Thumpane, * Ganga Ihala Korale, Udunuwara and Minipe Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	Ududumbara Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	
Kegalle	Mawanella, Ruwanwella, Aranayake, Warakapola, Bulathkohupitiya, Kegalle and Yatiyanthota	* Dehiowita and Deraniyagala Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	

	Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Monaragala	Wellawaya Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Nuwara Eliya	Hanguranketha, * Norwood, Kotmale East, Mathurata, Kotmale and Kothmale West Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	Ambagamuwa Korale, Nildandahinna and Walapane Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	
Ratnapura	* Kiriella, * Kuruwita, Balangoda, Godakawela, Ratnapura and Kolonna Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	Weligepola, Elapatha, Ayagama and Eheliyagoda Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	

Note: ↑shifted one level up, ↑↑shifted two levels up, ↓shifted one level down, ↓↓shifted two levels down.
*newly added with the last update
Special Note: These warning levels are issued based on the cumulative rainfall received to respective areas and given weather forecast by meteorological department of Sri Lanka

Areas and places which need special attention
Steep slopes, valleys, man-made cut slopes, roads located in hazardous areas, and people living in or adjacent to these areas within the relevant Divisional Secretariat (DS) divisions.
අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයන් තුළ පිහිටි ක්‍රිවි බෑවුම්, මිටියාවත් / නිම්න , නිරීමිත කන්ඩි (cut slopes), අනතුරුදායක ප්‍රදේශ හරහා ගමන් කරන මහාමාර්ග හා ඒවාට ආසන්නව හෝ ඒවා තුළ ජීවත්වන ජනතාව.
பிரதேச செயலக பிரிவினுள்ளான சகல மலைப்பாங்கான பகுதிகள் மற்றும் வெட்டப்பட்ட நிலச் சாய்வுகள

Specially: All the landslide susceptible areas previously identified by NBRI.
විශේෂ: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් නායයෑමේ අවදානමක් ඇති ලෙස පූර්වයෙන් හඳුනාගෙන ඇති ප්‍රදේශ
விசேடமாக: டீசுழுவினால் முன்னர் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட மண்சரிவுக்கான ஏதநிலையுள்ள சகல பிரதேசங்கள்.

විශේෂ සටහන: කරුණාකර මෙම නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

1. පහත දැක්වෙන නායයෑම් පූර්ව ලක්ෂණ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න.

   - පොළවේ ඇති වන ඉරි තැලීම්, ගැඹුරට හෑරුණු පැළුම් හා පොළවේ ගිලා බැසීම්
   - ක්‍රමයෙන් ඇලවී යන ගස්, විදුලි කණු, වැටවල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය
   - ගොඩනැගිලිවල ගෙබිම හා බිත්තිමත ඇතිවන පිපුරුම් හා ඒවායේ ක්‍රමික වර්ධනය වීම්
   - එක්වර ජල උල්පත් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උල්පත්බොරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම

2. එවන් නායයාමක පූර්ව ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන ප්‍රදේශ වලින් හැකි ඉක්මනින් ඉවත් වන්න.

3. ඊට අමතරව අනතුරට භාජනය විය හැකි යැයි අනුමාන කරන ප්‍රදේශ වල ජීවත් වන පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් පරීක්ෂාකාරී විය යුතු අතර දැඩි වර්ෂා තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා ක්ෂණිකව ඉවත්ව යාමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය.

සැ.යු: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් ලැබෙන වැඩිදුර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:

1. Pay your attention to the following pre landslide signs,

   - Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
   - Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
   - Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
   - Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs

2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above pre-landslide signs.

3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

Note: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center.

விசேட குறிப்பு: மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும்

1. பின்வரும் மண்சரிவு முன் அறிகுறிகளையிட்டு கவனத்தை செலுத்தவும்.

   - நிலத்தில் வெடிப்பு உருவாகுதல், ஆழமாகும் வெடிப்புகள் மற்றும் தரை உள்ளிறக்கங்கள்.
   - மரங்கள்,மின் கம்பங்கள், வேலிகள், மற்றும் தொலைபேசிக் கம்பங்கள் சாய்வடைதல்.
   - சாய்வுகளில் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் தரைமற்றும் சுவர்களில் வெடிப்புகள் உருவாகுதல்.
   - நிலத்திலிருந்து திடீரென நீரூற்றுகள், சேற்று நீர் தோன்றுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள நீரூற்றுகள் தடைப்படுதல் அல்லது இல்லாது போகுதல்.

2. மண்சரிவுக்கு முன்னரான அறிகுறிகளை கொண்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக மக்கள் அப்பால் நகர வேண்டும்.

3. மேலும், பாதிப்பு ஏதுநிலையுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மேலதிக விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும் என்பதுடன் கடும் மழை தொருமாயின் விரைவாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நகர ஆயத்தமாகவும் இருக்கவேண்டும்.

குறிப்பு: தயவுசெய்து தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் என்பவற்றின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

Previous Message ID : LEWM-09-11-2026-1600-02

Issued by:	Approved by:	09-11-2026, 20:00 hrs
Duty Officer	Director - LRRMD	Date and time issued

Landslide Research and Risk Management Division
National Building Research Institute