



**வாரிமாற்ற தெற்பாற்றுமேனின் குல
நீர் ப்பாசனத் தினணக்களம்**

IRRIGATION DEPARTMENT
(HYDROLOGY AND DISASTER MANAGEMENT DIVISION)



ஓ. ரெமூர் குடும்பத்தின் நீர் ப் பாசனத் துறை மனை
Director of Irrigation

ନୈତିକ
ପାତ୍ର
Fax } 011-2591125

ලිපිනය } 230, තැං.පෙ. 1138, මොදාලාවලුත්ක මාවත්,කොළඹ07,•ලංකාව
මුහුදුවරී Address 230, තැං.පෙ.1138,ප්‍රාග්ධානිකාවලා කොළඹ තේරු මුද්‍රා මුද්‍රා 07, ලිඛාවකා
230, P.O. Box 1138. Bauphalaloka Mawatha, Colombo 07. Sri Lanka

දුරකථනය(පොදු) }
 තොලෙපේෂී(පොතු) }
 Telephone(General) }

விட்டுந் லைனாக
ச.மெய்ல் முகவரி }
E-mail Address ddhydrology@gmail.com

வெளி அசிவிய
இணையதளம் }
Web site www.irrigation.gov.lk

மின் அங்கீ
எண் இல
My No. } DI/Hydro/103(V)

வினா எண்
உமது இல
Your No. }

ଦୈନିକ
ଶୀର୍ଷକ } 2022/10/24

2023.11.01 දින පේ.ව 9.30 දක්වා වලංගුවේ.

Valid till 9.30 AM on 01st November 2023.

ගංවතුර අනෙකුරු ඇගවීමේ නිවේදන : අංක : 02
Flood Warning Message : Number : 02

වරණය - ඇමලර
Colour – Amber

දෙදරු මය දෝන්සිය - Deduru Oya Basin

දැදුරු ඔය දේශීයේ ඉහල / මධ්‍යම සහ පහල ධරා ප්‍රදේශවලට ඇතේ ප්‍රදේශවලට රියේ රාජී කාලය තුළ සැලකිය යුතු වර්ණපතනයක් ලැබේ ඇත. තවද, වාරිමාරග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නඩත්තු කරනු ලබන දැදුරු ඔය ජලාශයෙන් තත්. සන අඩ් 14,000 ක ජල ප්‍රමාණයක් නිකුත් කරමින් පවතී. එය වර්ධනය විමේ හැකියාවද පවතී. එම තත්ත්වය සහ වාරිමාරග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දැදුරු ඔය දේශීය තුළ නඩත්තු කරනු ලබන ගංගා ජල මාපකවල ජල මට්ටම් අනුව ඉදිරි පැය කිහිලයක කාලය තුළ වාරියපොල, නිකවැරවිය, මහවැව, කොබේසිගහෙළු, බැංගිරය, පල්ලම, හලාවත, ආරච්චිවලට සහ රස්නායකපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට අයත් දැදුරු ඔය නිමිනයේ පහත්ත්වම් ප්‍රදේශවලට සුළු ගාවතුර තත්ත්වයක් ඇත්තිය හැකි බවට අනතුරු අභවනු ලැබේ. මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන ලෙස එම ප්‍රදේශවල පදිංචි මහජනතාවගෙන් සහ ප්‍රදේශ හරහා ගමන් ගන්නා වාහන පදනම්නන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ආපදා කළමනාකරණ අංශ විෂ්‍ය ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

A considerable rainfall has been occurred in some of Upstream / Middle Reach / Downstream catchment areas of Deduru Oya Basin as of 6.00 AM today. In addition to that, The Deduru Oya reservoir which is maintained by the Irrigation Department is spilling with a discharge rate of 14,000 cubic feet /sec currently. As well as there is a possibility of increasing the spill discharge of the Deduru Oya reservoir. By analyzing this situation and river water levels of Hydrological Stations in Deduru Oya, there is a possibility of occurring a **minor flood situation** in lowline areas of Deduru Oya valley situated in **Wariyapola, Nikaweratiya, Mahawa, Kobeigane, Bingiriya, Pallama, Chilaw, Arachchikattuwa and Rasnayakapura** D/S Divisions. It is requested to pay high attention in this regards by the residents in those areas and vehicle drivers running through those areas. **Disaster Management Authorities are requested to take adequate precautions in this regards.**

Eng. S.P.C. Sugeeshwara
Director of Irrigation
(Hydrology & Disaster Management)
Irrigation Department
230, Bauddhaloka Mawatha
Colombo - 07

ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ଜୀବନକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ

වාරිමාරුග අධ්‍යක්ෂ (පැල්විත්‍ය හා ආපසු කළමනාකරණ)