



NBRO

## NATIONAL BUILDING RESEARCH ORGANISATION ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය

තොසිය කට්ඨා ආරාය්ස්සි නිරුවණය

No. 99/1, Jawatta Road, Colombo 05.

අංක. 99/1, ජාවට්තා පාර, කොළඹ 05.

ඉ. 99/1, පූරාවත්තන ඩින්, කොළඹ 05.

Tel./දු.කු./තො.පො - 0112552220

Fax/ශුද්ධී/තො.නු - 0112589943

Warning level 1: Color Code:	Watch Yellow	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 75mm, if the rain continues, be watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.  පසු ගිය පැය 24 නුගේ වර්ෂාපනය 75mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව නවදුරටත් පවතී නම් නායුම්, බැහුම් කඩා වැට්ටීම්, ගල් පෙරදීම්, පස් කැස්චි කඩා වැට්ටීම් සහ පොලොව ගිලා බැහුම් අවධානම පිළිබඳව විමසිලුමන් වන්න.
Warning level 2: Color Code:	Alert Amber	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 100 mm, if the rains continue, be on alert on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cut failures and ground subsidence, being ready to evacuate to a safe location if the need arises.  පසු ගිය පැය 24 නුගේ වර්ෂාපනය 100 mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව නවදුරටත් පවතී නම් නායුම්, බැහුම් කඩා වැට්ටීම්, ගල් පෙරදීම්, පොලොව ගිලා බැහුම් සහ පස් කැස්චි කඩා වැට්ටීම් අවධානම පිළිබඳ අවධානයෙන් සිට අවශ්‍ය ව්‍යුහාන් ආරක්ෂාකාරී තැනකට යාමට සූදානම් වන්න.
Warning level 3: Color Code:	Evacuation Red	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150 mm, if the rains continue, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.  පසු ගිය පැය 24 නුගේ වර්ෂාපනය 150mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව නවදුරටත් පවතී නම් නායුම්, බැහුම් කඩා වැට්ටීම්, ගල් පෙරදීම්, පොලොව ගිලා බැහුම් සහ පස් කැස්චි කඩා වැට්ටීම් අනතුරු වැනි වැළකීමට ආරක්ෂා සේවානයකට යන්න.
Warning level 4: Color Code:	Disaster Black	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 200 mm, if the rains continue, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.  පසු ගිය පැය 24 නුගේ වර්ෂාපනය 200mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව නවදුරටත් පවතී නම් නායුම්, බැහුම් කඩා වැට්ටීම්, ගල් පෙරදීම්, පොලොව ගිලා බැහුම් සහ පස් කැස්චි කඩා වැට්ටීම් අනතුරු වැනි වැළකීමට ආරක්ෂා සේවානයකට යන්න.

<b>Locations for Potential Risk</b> <b>නයියුත්ම් අවද්‍නම පෙන්තිය හඳු පූද්ගල ප්‍රදේශ අධ්‍යක්ෂ මාධ්‍ය ප්‍රකාශනය</b>			
<b>නයියුත්ම් අවද්‍නම පෙන්තිය හඳු පූද්ගල ප්‍රදේශ අධ්‍යක්ෂ මාධ්‍ය ප්‍රකාශනය</b>			
District	Level 1 (Yellow)	Level 2 (Amber)	Level 3 (Red)
Badulla	Haputhale, Hali Ela and Passara  Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Kandy	Udunuwara  Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Kegalle	* Dehiowita, * Rambukkana, Yatiyanthota, Bulathkohupitiya, Warakapola, Galigamuwa, Mawanella, Ruwanwella, Kegalle and Aranayaka  Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Ratnapura	Nivithigala, Ayagama, Kiriella, Pelmadulla and Kahawatta  Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	Godakawela, Eheliyagoda, Elapatha, Ratnapura, Kuruwita, Kalawana, ↓ Weligepola, ↓ Kolonna, ↓ Openayake, ↓ Balangoda and ↓ Imbulpe  Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	

**Note:** ↑shifted one level up, ↑↑shifted two levels up, ↓shifted one level down, ↓↓shifted two levels down.  
 \*newly added with the last update  
 Special Note: These warning levels are issued based on the cumulative rainfall received to respective areas and given weather forecast by meteorological department of Sri Lanka

#### Areas and places which need special attention

All mountainous areas, manmade cut slopes and roads within the relevant DS divisions

අදුන ප්‍රත්‍යේම ලේකම් කෙටියින තුළ පිහිටි කළුකර බඩුම් හාස් ආග්‍රීන ප්‍රදේශ තුළ පිහිටි නිර්මින

gpuNjr nrayf gphptpDs;shd rfy kiyg;ghq;fhd gFjpfs;; kw;Wk; ntl;lg;gl;l epyr; rha;Tfs;;

**Specially:** All the landslide susceptible areas previously identified by NBRO.

**විශේෂ:** ජනීක ගෙබිනඩ්ලි පර්යෝශන සංවිධානය විසින් නයයැම් අවදනමක් ඇති ලෙස පුර්වයෙන් භාජනගාන ඇති පුදේග

**tpNrlkhf:** NBROtpdhy; Kd;dh; milahsg;gLj;jg;gl;l kz;rhpTf;fhd VjepiyAs;s rfy gpuNjrq;fs;.

**විගේෂ සටහන:** කරුණකර මෙම නායකුම් පිළිබඳ සූර්ව අනුරුද හැඟවීම් කාලයීමාව තුළ පහත කරුණු වෙන ඕනෑම අවධානය යොමු කරන්න.

- පහත දැක්වෙන නායුත්‍යම් සූර්ව ගෝජන පිළිබඳ සැලකීමෙන් වන්න.
    - පොලුවේ ඇති වන ඉරු කැසීම්, ගැඹුරට හැරුණු පැම් හා පොලුවේ ගිලා බැසීම්
    - කුමෙයෙන් ඇල්ව යන ගස්, විදුලි කෘෂ්‍ය, වැවල් හා දුරකථන කුලාණු ආදිය
    - ගොඩනැගිලිව ගෙවීම මා තිබේනින ඇතිවන පිළුරුම් හා ජ්‍යාගේ කුම්ක වර්ධනය විම්
    - ඡක්වර ජේල්පන් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජේල්පන්ගොරුවීම, අවසිරවීම හෝ නැතිවීම
  - එවන් නායුත්‍යක සූර්ව ගෝජන දක්නට ලැබෙන ප්‍රදේශ විළින් හායි ඉක්මනින් ඉවත් වන්න.
  - ඊට ඇත්තරව ඇනුකූරට භාජනය විය ගැනීම් යැනි අනුමාන කරන ප්‍රදේශ වල ඒවන් වන ප්‍රදේශලයින් වුව් වශයෙන් පරික්ෂාකාරී විය යුතු අනර දැඩි වර්ජා නාන්වය නවදුරටත් පැවතුනුහොත් සුරක්ෂිත ජ්‍යානයක් කරා සෑස්කීකව ඉවත් බැවා ගැමුවන් පැවත්ව දැනුවත් සිටිය දැනුවය.

**ඩු:** නානික ගොඩනැගිලි පර්‍යේෂක සංවිධානයෙන් සහ ආපදා ක්‍රිමිනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් ලැබෙන විශිෂ්ට උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

**Special Note:** During this Landslide Early Warning period, pl

- Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
  - Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
  - Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
  - Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs

2. People should move immediately.
3. Furthermore, people living in areas where there is a danger should move quickly to safe places if possible.

**வினா:** குத்திப்பு: மண்சரிவு முன்னென்கூரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும்  
1. பிரேரணை, மன்றத்தில் மன்ற அமைச்சரின் மன்றம் போன்ற நிலைகளில் தொழில்கூடம்

- செடி குறிப்பு:** மண்சரிவு முன்னென்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவதையுற்றில் கவனம் எடுக்கவும்

  - பின்வரும் மண்சரிவு முன் அறிதுறிகளையிட்டு கவனத்தை செலுத்தவும்.
    - நிலத்தில் வெடிப்பு உருவாதுதல், ஆழமாகும் வெடிப்புகள் மற்றும் தரை உள்ளிறக்கங்கள்.
    - மரங்கள், மின் கம்பாக்கள், வேலைகள் மற்றும் தொழில்பேசிக் கம்பாக்கள் சாய்வுடைதல்.
    - சாய்வுகளில் அனமத்துவர்கள் கட்டிடங்களில் தரைமற்றும் கவர்களில் வெடிப்புகள் உருவாதுதல்.
    - நிலத்திலிருந்து திமிரன நீருற்றுகள், சேந்று நீர் தோன்றுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள நீருற்றுகள் தடைப்படுதல் அல்லது இல்லாத போதுதல்.  - மண்சரிவுக்கு முன்னரான அறிதுறிகளை கொண்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக மக்கள் அப்பால் நகர வேண்டும்.
  - மேலும், பாதிப்பு ஏதுநிலையுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மேலதிக விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும் என்பதுடன் கடும் மழை தொருமாயின் விரைவாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நகர ஆயத்தமாகவும் இருக்கவேண்டும்.

**இப்பு:** தயவுசெய்து தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அனர்த்த முகானமத்துவ நிலையம் என்பவர்கள் குறிப்புக்களில்கொள்ள பின்பற்றவும்

**குறிப்பு:** தொயல்செய்து தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் என்பவர்கள் ஆரிவுங்கத்தின்கண்ண பின்பற்றுவதும்

Previous Message ID : LEWM-29-11-2023-1530-77

Issued by: 	Approved by: 	30-11-2023, 15:30 hrs
Duty Officer	Director - LRRMMD	Date and time issued

Landslide Research and Risk Management Division

National Building Research Organisation



# Automated Landslide Early Warning Map

Landslide Early Warning Center

National Building Research Organisation, Sri Lanka

## Warning Status

### Message Type

Update

### Message ID

LEWM-30-11-2023-1530-78

### Valid Period

From: 15:30 hrs on 30.11.2023

To: 15:30 hrs on 01.12.2023

### Previous Message ID

LEWM-29-11-2023-1530-77

### Last Update

30-11-2023 03:47:11 PM

## Legend

### Warning Level 1 Watch

Color Code



### Warning Level 2 Alert

Color Code

