

நீர்ப் பாசனத பணிப்பாளர்

My No.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்

IRRIGATION DEPARTMENT



230, තැ.පෙ. 1138, බෞද්ධාලෝක මාවත,කොළඹ07,ශ්ලංකාව 011-2581636 011-2591125 பக்ஸ் மகவரி 230, த.பே.1138,பௌத்தாலோக்கமாவத்தை,கொழும்பு 07,இலங்கை Address 230, P.O. Box 1138, BauddhalokaMawatha, Colombo 07, Sri Lanka

Director of Irrigation විද්යත් ලිපිනය වෙබ් අඩවිය தொலைபேசி(பொது) 011-2590145 ஈ.மெய்ல் முகவரி ddhydrology@gmail.com இணையகளம் www.irrigation.gov.lk Telephone(General) E-mail Address Web site මගේ අංකය ඔබේ අ∘කය உமது இல எனது இல DI/Hydro/103(V) 2023/10/30

> Time 9.30 AM

Date

පෙ.ව. 9.30 වේලාව :-

2023.10.31 දින පෙ.ව 9.30 දක්වා වලංගුවේ. Valid till 9.30 AM on 31st October 2023.

ගංවතුර අනතුරු ඇහවීමේ නිවේදන : : 01 වර්ණය - ඇම්බර් අංක

Your No.

Flood Warning Message Number: 01 Colour – Amber

දැදුරු ඔය ලෙස්ණිය - Deduru Oya Basin

දැදුරු ඔය දෝණියේ ඉහල / මධාාම සහ පහල ධාරා පුදේශවල ඇතැම් පුදේශවලට ඊයේ රාතුී කාලය තුළ සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත. තව ද, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නඩත්තු කරනු ලබන දැදුරු ඔය ජලාශයෙන් තත්. සන අඩි 14,000 ක ජල පුමාණයක් නිකුත් කරමින් පවතී. එය වර්ධනය වීමේ හැකියාවද පවතී. එම තත්ත්වය සහ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මහින් දැදුරු ඔය දෝණිය තුළ නඩත්තු කරනු ලබන ගංහා ජල මාපකවල ජල මට්ටම් අනුව ඉදිරි පැය කිහිලයක කාලය තුළ **වාරියපොළ, නිකවැරටිය, මහව, කොබෙයිගනේ,** බිංගිරිය, පල්ලම, හලාවත, ආරච්චිකට්ටුව සහ රස්තායකපුර පාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවලට අයත් දැදුරු ඔය නිම්නයේ පහත්බිම් පුදේශවලට **සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක්** ඇතිවිය හැකි බවට අනතුරු අභවනු ලැබේ. මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන ලෙස එම පුදේශවල පදිංචි මහජනතාවගෙන් සහ පුදේශ හරහා ගමන් ගන්නා වාහන පදවන්නන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අ**වශා පියවර** ගන්නා ලෙස ආපදා කළමනාකරණ අංශ වලින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

A considerable rainfall has been occurred in some of Upstream / Middle Reach / Downstream catchment areas of Deduru Oya Basin as of 6.00 AM today. In addition to that, The Deduru Oya reservoir which is maintained by the Irrigation Department is spilling with a discharge rate of 14,000 cubic feet /sec currently. As well as there is a possibility of increasing the spill discharge of the Deduru Oya reservoir. By analyzing this situation and river water levels of Hydrological Stations in Deduru Oya, there is a possibility of occurring a minor flood situation in lowline areas of Deduru Oya valley situated in Wariyapola, Nikaweratiya, Mahawa, Kobeigane, Bingiriya, Pallama, Chilaw, Arachchikattuwa and Rasnayakapura D/S Divisions. It is requested to pay high attention in this regards by the residents in those areas and vehicle drivers running through those areas. Disaster Management Authorities are requested to take adequate precautions in this regards.

> Eng. S.P.C. Sugeeshwara Director of Irrigation (Hydrology & Disaster Management) Irrigation Department 230. Bauddhaloka Mawatha Colombo - 07

ඉංජි. එස්.පී.සී. සුගීශ්වර

වාරිමාර්ග අධානක්ෂ (ජලවිදාහා හා ආපදා කළමනාකරණ)