

Landslide Early Warning, Date/time of the original message: From 23:50hrs on 2018-12-22 to 23:50hrs on 2018-12-23

ନାୟକେମ ପିଲିବଳ ଫର୍ମ ଅନନ୍ତରୀ ଆଗେବେମ

2018-12-22 දින 23:50, සිට 2018-12-23 දින 23:50. උක්වා

2018-12-22 மணி 23:50 இலிருந்து 2018-12-23 மணி 23:50 வரை

Updates:



NBRO

NATIONAL BUILDING RESEARCH ORGANISATION
ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය

தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

No. 99/1, Jawatta Road, Colombo 05

අංක. 99/1, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05

இல.99/1, ஜாவத்தை வீதி, கொழும்பு 05

Tele./ട്ടি.কে./ഫോ.ഫോ-0112588946

Fax/ଫକ୍ସେଜ୍/ତୋ.ନ-0112589943

Warning level 1: Color Code: අදියර 1: වර්ණ කේතය: සේසරිකකී මට්ටම 1: වර්ණ කුත්‍රියීඩු:	Watch Yellow විමසිලුමන් කහ අවතානිපු මරුචාල්	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 75mm, if the rain continues, be watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.
Warning level 2: Color Code: අදියර 2: වර්ණ කේතය: සේසරිකකී මට්ටම 2: වර්ණ කුත්‍රියීඩු:	Alert Amber අවධාන ඇම්බිල් සේසරිකකී සෙස්මරුචාල්	පසු ගිය පැය 24 නුග්‍රෑ වර්ෂාපනය 75mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයැමේ, බැහුම් කඩා වැට්ටීමේ, ගල් පෙරුණීමේ, පස් කණ්ඩා කඩා වැට්ටීමේ සහ පොලොව ගිලා බැසීමේ අවදානම පිළිබඳව විමසිලුමන් වන්න.
Warning level 3: Color Code: අදියර 3: වර්ණ කේතය: සේසරිකකී මට්ටම 3: වර්ණ කුත්‍රියීඩු:	Evacuation Red ඉවත්වීම රතු බෙවියෝගුකා සිවපු	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 100 mm, if the rains continue, be on alert on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cut failures and ground subsidence, being ready to evacuate to a safe location if the need arises. පසුගිය පැය 24 නුග්‍රෑ වර්ෂාපනය 100 mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයැමේ, බැහුම් කඩා වැට්ටීමේ, ගල් පෙරුණීමේ, පොලොව ගිලා බැසීමේ සහ පස් කණ්ඩා කඩා වැට්ටීමේ අවධානම පිළිබඳ අවධානයෙන් සිට අවශ්‍ය ව්‍යවහාර් ආරක්ෂාකාරී තහනකට යාමට සූදානම් වන්න.
		Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150 mm, if the rains continue, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.
		පසුගිය පැය 24 නුග්‍රෑ වර්ෂාපනය 150mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයැමේ, බැහුම් කඩා වැට්ටීමේ, ගල් පෙරුණීමේ, පොලොව ගිලා බැසීමේ සහ පස් කණ්ඩා කඩා වැට්ටීමේ අනනුරු වලින් වැළැකිමට ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න.
		Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150 mm, if the rains continue, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.

Locations for Potential Risk

නායයුමේ අවදානම පැවතිය හැකි ප්‍රදේශ

කන්තියාන ආපායමුණ්ල මිට්‍රෝලිස්

District	Divisional Secretariat Divisions and Locations			Areas and places which need special attention
	Level 1 (Yellow)	Level 2 (Amber)	Level 3 (Red)	
Kandy	Gangawata Korale and Thumpane Divisional secretariat divisions and surrounding areas			<p>All mountainous areas, manmade cut slopes and roads within the relevant DS divisions</p> <p>අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාග තුළ පිහිටි කළුකර බැහුම් හා ඒ ආහුති ප්‍රදේශ තුළ පිහිටි නිර්මිත</p> <p>පිරුශේ ජෙයුලක පිරිවිනුණ්ලාන සකල මෘලප්පාකාන පැවතික්ලා මෘත්‍රුම බෙට්ටපාට් නිලස සායුෂ්‍යක්ල</p> <p><u>Specially:</u> All the landslide susceptible areas previously identified by NBRO.</p> <p><u>විශේෂ:</u> ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නායයුමේ අවදානමක් ඇති ලෙස පූර්වයෙන් හඳුනාගෙන ඇති ප්‍රදේශ</p> <p><u>විශේෂමාත:</u> NBROවිනාල මුණ්නර අභ්‍යාර්ථාප්‍රාග්‍රහණ මණ්සරිඩ්කාන රුතුනීලයුණ්ල සකල පිරුශේසන්කාලීන.</p>

Note: ↑shifted one level up, ↑↑shifted two levels up, ↓shifted one level down, ↓↓shifted two levels down.

*newly added with the last update

Special Note: These warning levels are issued based on the cumulative rainfall received to respective areas

විශේෂ සටහන: කරුණාකර මෙම නායයුම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැගැවීම් කාලේසීමාව තුළ පහන කරුණු වෙන ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

1. පහන දක්වෙන නායයුම් පූර්ව ලක්ෂණ පිළිබඳ සලකිලිමන් වන්න.

- පොලවේ ඇති වන ඉර තුළීම්, ගැහුරට හැරුණු පැළීම් හා පොලවේ ගිලා බැසීම්
- ක්‍රමයෙන් ඇලුවී යන ගස්, විදුලි කණු, වැවවල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය
- ගොඩනැගිලිවල ගෙවිම හා බින්හිමන ඇතිවන පිළුරුම් හා ඒවාගේ ක්‍රමික වර්ධනය වීම්
- එක්වර ජල උළේපන් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උළේපන්බාරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම

2. එවන් නායයාමක පූර්ව ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන ප්‍රදේශ වලින් හැකි ඉක්මනින් ඉවන් වන්න.

3. ரீதி அமன்ற அகனுரட சாதனய வியபூக்கி யானி அனுமான கர்க பூட்டேங் வல தீவந் வக பூட்டேங் வக வகயைக் கொட்டுக்காரி வியபூக்கி அதர இடமீத வர்த்து நக்விய தவழிர்தன் ஆலினுநஹோத் ஸுரக்ஷித சீர்வானயக் கரு கீஷ்ண்கவு ஒவந் வ யாமத ஜூட்டானமில் சிரிய ஹூந.

செ.ஏ.ஷி: சாதிக மொதிரைக்கீல பர்வேஷன் சங்விவானயைக் கூற ஆபத்து கலுமநாகர்கள் மதசீர்வானயைக் கூற வகேந வகீட்டு உபதேச் அனுமதிய கரந்து.

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:


1. Pay your attention to the following pre-landslide signs,
 - Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
 - Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
 - Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
 - Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs
2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above pre-landslide signs.
3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

Note: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center.

விசேட குறிப்பு: மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும்

1. பின்வரும் மண்சரிவு முன் அறிகுறிகளையிட்டு கவனத்தை செலுத்தவும்.
 - நிலத்தில் வெடிப்பு உருவாகுதல், ஆழமாகும் வெடிப்புகள் மற்றும் தரை உள்ளிறக்கங்கள்.
 - மரங்கள், மின் கம்பங்கள், வேலிகள், மற்றும் தொலைபேசிக் கம்பங்கள் சாய்வடைதல்.
 - சாய்வுகளில் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் தரைமற்றும் கவர்களில் வெடிப்புகள் உருவாகுதல்.
 - நிலத்திலிருந்து திடீரென நீருற்றுகள், சேந்று நீர் தோன்றுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள நீருற்றுகள் தடைப்படுதல் அல்லது இல்லாத போகுதல்.
2. மண்சரிவுக்கு முன்னரான அறிகுறிகளை கொண்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக மக்கள் அப்பால் நகர வேண்டும்.
3. மேலும், பாதிப்பு ஏதுநிலையுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மேலதிக விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும் என்பதுடன் கடும் மழை தொருமாயின் விரைவாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நகர ஆயத்தமாகவும் இருக்கவேண்டும்.

குறிப்பு: தயவுசெய்து தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அன்றத் துறை முகாமைத்துவ நிலையம் என்பவற்றின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

Issued by:	Approved by:	
 Duty Officer	 Coordinator/Early Warning	2018-12-22, 23:50 hrs Date and time issued
Landslide Research and Risk Management Division National Building Research Organisation		

