

කන්ඩ් වාර්තාව - ශ්‍රී ලංකාව / நிலைமை அறிக்கை - இலங்கை/ Situation Report- SriLanka

දිනය /திகதி / Date : 31st October 2018 at 1800hrs



ලේකම් - වාරිමාර්ග හා පළාළමපත් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය / செயலாளர் - நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு / Secretary, Ministry of Irrigation and Water Resources & Disaster Management

වාරිමාර්ග හා පළාළමපත් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය හරහා අදාළ අමාත්‍යවරයාගේ පුද්ගලික ලේකම් / வெள்ளை நிர்ப்பாசன, நீர்வள முகாமைத்துவ அமைச்சர் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சின் செயலாளர் / Private Secretary to the Hon. Minister of Irrigation and Water Resources & Disaster Management

පළාත மாகாணம் Province	#	පරිපාලන ප්‍රදේශය நிர்வாகப் பிரிவு Administrative purvie		ආපදාව அனர்த்தம் Disaster	ආරම්භක දිනය ஆரம்பித்த திகதி Date of commenced	බලපෑමට ලක්වූ பாதிக்கப்பட்ட Affected		මිය යෑම් மரணங்கள் Deaths	කුලියට ලක්වූ காயமடைந்தோர் Injured People	අතුරුදහන්වූ පුද්ගලයින් காணாமல்போனோர் Missing People	නිවාස හානි சேதமடைந்த வீடுகள் Houses Damaged		වෙනත් හානි වේறு Other Damages		ආරක්ෂිත ස්ථාන பாதுகாப்புள்ள அமைவிடம் Safe Location			වෙනත් කුරුණු குறிப்புகள் Remarks		
		දිස්ත්‍රික්කය மாவட்டம் District	ප්‍රා.ලේ. අංකය பிரதேச செய.பி DS Division			පවුල් සංඛ්‍යාව குடும்பங்கள் Families	පුද්ගලයින් நபர்கள் People				පූර්ණ හානි முழுமை Fully	අර්ධ හානි பகுதிய ளவு Partially	කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරික ස්ථාන மற்றும் மத்திய முயற்சிகள் Small, Medium, Enterprises Damages	ඉතා වැදගත් යම්කල පහසුකම් වලට වූ හානි அடிப்படைக் கட்டமைப்புகள் Damages to critical Infrastructure	ආරක්ෂිත ස්ථාන සංඛ්‍යාව எண்ணிக்கை Safety Location	පවුල් සංඛ්‍යාව குடும்பங்கள் Families	පුද්ගලයින් நபர்கள் Persons			
දකුණු පළාත/தென் மாகாணம்/ Southern/	1	නුවරඑළිය நுவரெலியா Nuwara Eliya	Nuwara Eliya	Landslide	2018.10.22	7	14					7								
			Ambagamuwa	Cutting Failure	2018.10.21	1	4													
			Hanguranketha	Cutting Failure	2018.10.21	6	23						4			1	1	5	Delpathkada community Hall	
			Walapane	Cutting Failure	2018.10.24-29	1	6							4						
දිස්ත්‍රික් එකතුව மாவட்ட கூட்டுத்தொகை District Total						28	95	0	0	0	0	15	0	0	1	1	5			
මධ්‍යම පළාත/மத்திய மாகாணம்/ Central	2	මහනුවර கண்டி Kandy	Pasbage Korale	Cutting failure/ Flash Flood/ Landslide Risk	2018.10.16-20	4	19					2	3							
			Delhota	Cutting failure/ Flash Flood/ Landslide Risk	2018.10.20-28	16	69					1	5	1						
			Kundasale	Cutting failure/ Flash Flood/ Landslide Risk	2018.10.16-22	7	31							6	2					
			Gangawakorale	Cutting Failure	2018.10.21-24	17	68							16						
			Poojapitiya	Rock Fallen	2018.10.20-22	2	9							2						
			Panvila	Landslide Risk	2018.10.21	36	125						1							
			Medadumbara	Heavy Rain	2018.10.17-25	29	118							28	1					
			Pathahewanheta	Cutting Failure	2018.10.20	1	7							1						
			Harispaththuwa	Cutting failure/ Tree Fallen / Landslide Risk	2018.10.20/21	3	13							3						
			Doluwa	Heavy Rain	2018.10.20	1	5							1						
			Pathadumbara	Cutting Failure	2018.10.20/21	6	26							6						
			Minipe	Cutting Failure	2018.10.16-23	6	28							1	4	1				
			Udapalatha	Cutting Failure	2018.10.19	7	26							6	1					
			Akurana	Cutting Failure	2018.10.23	5	20							5						
			Ududumbara	Lightning	2018.10.24	1	2							1	1					
Hathariyadda	Tree Fallen	2018.10.24	3	10							2	1								
Udunuwara	Tree Fallen	2018.10.26	1	5					3		1									
Ganga Ihala Korale	Cutting Failure	2018.10.29	6	23							5	1								
දිස්ත්‍රික් එකතුව மாவட்ட கூட்டுத்தொகை District Total						151	604	0	3	0	3	94	12	0	0	0	0			
පළාත් එකතුව மாகாண கூட்டுத்தொகை Province Total						179	699	0	3	0	3	109	12	0	1	1	5			
දකුණු පළාත/தென் மாகாணம்/ Southern/	3	ගාල්ල காலி Galle	Baddegama	Flood / Cutting failure	2018.10.06	116	405					5				1	1	4	Safe Location - Wanduramba Quarters Office	
			දිස්ත්‍රික් එකතුව மாவட்ட கூட்டுத்தொகை District Total						116	405	0	0	0	0	5	0	1	1	4	
පළාත් එකතුව மாகாண கூட்டுத்தொகை Province Total						116	405	0	0	0	0	5	0	0	1	1	4			
උසස්/ඉහල மாகாணம்;/U va	4	බදුල්ල பதுள்ளை Badulla	Haldummulla	Heavy Rain	2018.10.08	6	29					6				1	6	29	Safe location - Koslan da tea Factory	
			දිස්ත්‍රික් එකතුව மாவட்ட கூட்டுத்தொகை District Total						6	29	0	0	0	0	6	0	1	6	29	
පළාත් එකතුව மாகாண கூட்டுத்தொகை Province Total						6	29	0	0	0	0	6	0	0	1	6	29			

සබරගමුව පළාත/சப்ரக முவ/ Sabaragam uwa/	6	කැගල්ල/கேகாலை/ Kegalle	Bulathkohupitiya	Tree Fallen / Lightning	2018.10.30	2	10					2					
		Warakapola			2018.10.19/24	4	17					1					
		දිස්ත්‍රික් එකතුව මාවැල්ල කුරුමිනෙලා District Total				6	27	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
		පළාත් එකතුව මාකාසාන කුරුමිනෙලා Province Total				6	27	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
වයඹ පළාත/வடம கூழை மேற்காணம்/ North Western/	7	පුත්තලම/ புத்தளம்/ Puttalam	Kalpitiya	Lightning	2018.10.30	1	4					1					
		Wanathawilluwa	Heavy Rain	2018.10.31	6	20						6					
		දිස්ත්‍රික් එකතුව මාවැල්ල කුරුමිනෙලා District Total				7	24	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
		පළාත් එකතුව මාකාසාන කුරුමිනෙලා Province Total				7	24	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
		මුළු එකතුව				314	1184	0	3	0	3	130	12	0	3	8	38

රාජකාරි භාර නිලධාරී / கடமை அதிகாரி / Duty Officer : 011 2670002

මාධ්‍ය ප්‍රකාශක / செய்தி தொடர்பாளர்கள் / Media Spokesmen :

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය / அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் / Disaster Management Centre

හදිසි ඇමතුම් / தொலைபேசி / Hot Lines: 117, 0112670002, 0112136136

ෆැක්ස් / தொலை நகல் / Fax: 0112670079

විද්‍යුත් තැපෑල / மின்னஞ்சல் / Email: eocdmc@gmail.com

වෙබ් අඩවිය / இணையம் / Web: www.dmc.gov.lk

.....
T.W.K.I.Pushpakumara
Assistant Director / Duty Officer
For Director General